

仕事の流れ


■型枠大工の仕事の流れを紹介いたします。

型枠大工の仕事とは…

1. 型枠のひろい出し
2. 加工
3. 墨出し
4. 型枠の建込
5. コンクリート打設※
6. 型枠の脱型(解体)※

※印の作業は他の専門工事業者が行います

この順序で行います。



7.完成

