便利なオススメオプション

AX-SW137

AX-SW137-PRINT（プリント用）¥10,000（税抜）
商品コード：AX-SW137-PRINT
JANコード：4981046130707
AX-SW137-REZERO（リゼロ用）¥10,000（税抜）
商品コード：AX-SW137-REZERO
JANコード：4981046130790

- 外部入力端子用のプラグ付き
  オーディオ端子
- 天びん本体に触れずに「PRINT」、「REZERO」が可能
- ケーブル長：約1.8 m
- 対象機種：BMシリーズ/GHシリーズ/HR-iシリーズ/GRシリーズ / FC-iシリーズ/GCシリーズ※
  オプション装着により可能 ：GX-A・GF-A/GX-M・GF-M/HW-C・HW-CF・HV-Cシリーズ※

天びん用フットスイッチ

AX-SW137-PRINT　AX-SW137-REZERO

AX-SW137-PRINT
計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用

AX-SW137-REZERO
計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用

※GX-A/GF-Aは、オプションGXA-23-PRINT、GXA-23-REZEROの使用によりフットスイッチの使用が可能です。
※GC、HW-C(CF)、HV-CにはAX-SW137-REZEROを使用し、はかり側の内部設定で機能を選択します。

AX-SW128

¥5,500（税抜）／商品コード：AX-SW128
JANコード：4981046603041

- 計量器のパネルの「RE-ZERO」キーや「PRINT」キーの代わりとして使用
- 外部入力プラグや外部入力コネクタ等との接続が必要

フットスイッチ

ケーブル長：1.5m

■ 対象機種
MC／GX-K／GF-K／GP／FT-i∗／SN∗／SN-WP∗／AD-8127
（次の機種も使用可能 HA/HM/HF/HX/FP/HP/ET-W/GX/GF/FW/FT∗/FC∗/SU∗）
フットスイッチ取付に際しては、お客様にてプラグやコネクタとの接続作業が、必要となります。
∗印の機種で使用する際には、オプションの出力が必要です。

オプション
AX-KO2248-400　25p計量器用RS-232Cケーブル プリントリゼロ付き　¥15,000（税抜）
AX-HDB-25P/CTF　外部入力コネクタ（25p計量器にフットスイッチのみ接続）　¥3,000（税抜）

AD-1682

ACアダプタ付属

¥40,000（税抜）／商品コード：AD1682
JANコード：4981046651400

充電式バッテリ・ユニット

■ 電源のない場所でも天びんが使用可能

使用可能なエー・アンド・デイ製天びん一覧

使用可能な天びん	連続使用時間（使用条件により時間は変わります）
SV、(HX)	5 時間
GX-K、GF-K、GP	6 時間
BM	7 時間
GH、GR、MC、HR-i、AD-1690、(GX、GF、FC、FP、HM、HP、FZ/FX-i)	8 時間
HR-AZ（A）、GX/GF-A、GX-M/GF-M、GX-L/GF-L	14 時間
HR60、HR120、HR200、(HF、ET-W)	16 時間
(EK-H、EK-G、EW-G)	28 時間
HD、(HC)	66 時間

★HR-AZ（A）、GX/GF-A、FZ/FX-(i-WP/-CT/-iR)には専用の内蔵バッテリタイプもございます。
EK-i/EW-iシリーズは、オプションEKW-09iをご使用ください。
FC-i/FC-Siシリーズは、オプションFC-02iをご使用ください。
HC-iシリーズは、オプションHC-02iをご使用ください。
EJ-Bシリーズには使用できません。

AX-TB248　ACアダプタ（標準付属品）　¥3,500（税抜）

AX-HOLDER-SET

¥3,500（税抜）／商品コード：AX-HOLDER-SET
JANコード：4981046132602

- 試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー

天びん、MPAシリーズなどと一緒に使用するケースを想定。大、中、小3つで1セット。

■ ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」/「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能
■ 大、中、小　3つセットを一つに纏めて収納が可能
■ 静電気の影響を受けないように帯電防止処理済

天びん・ピペット用サンプルホルダー

大：67（W）×67（D）×40（H）mm/45.2 g
中：56（W）×56（D）×36（H）mm / 30.8 g
小：40（W）×40（D）×32（H）mm / 15.7 g

使用イメージ（容器は付属しません）

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101