




黄銅製ボールバブルのボディへ**ブロックキーパー**を施工。数年以上経過も腐食なし。無塗布状態では、数カ月でボディは腐食で黒くなり、穴が開き、漏れが発生する



源泉の温度を検知する温度計のセンサー銅線部の表面へ**ブロックキーパー**を施工。数年以上経過後も状態良好。無塗布状態では数カ月で腐食し、断線等発生する。



業務用冷蔵庫の熱交機器の銅管部分の表面へ**ブロックキーパー**施工。数年経過後も状態良好。無塗布状態では、半年程度で剥き出しになった銅管が腐食、黒く変色し穴が開いてしまう



ブロックキーパーをエアコン室外機に施工中



ブロックキーパーを油だき温水ボイラに施工中



ラジエーター部分を**ブロックキーパー**施工後、草津温泉源泉湯に浸け1か月経過後、腐食等見受けられず、良好