



アンカー取り付け部、長手方向に長穴にしているので多少のアンカーのずれがあっても問題は無いです。



アンカー金物は立方向に長穴がになっている。