



墓地改修・擁壁新設工事のお知らせ

工事箇所 中門（無量門）手前の正面階段左側

期間 令和3年5月～10月




右側（階段下方向）に傾いた中門脇の墓地



左に傾いた階段

完成予定図



数年前から懸案事項となっていました傾斜した一部墓地の改修工事を連休明けの5月6日から開始しました。完了は10月を予定しています。この間、工事区画の関係檀信徒の皆様、ご参内の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、事情ご賢察のうえ、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

工事場所は正面階段を上って、中門（無量門）前の左側、水屋のある通路（揭示版のあった所）から中門までの間となります（下写真参照）。墓地内の階段が左に大きく傾くとともに、中門脇に突き出した上端の擁壁も前に傾いており、大変危険な場所となっていました。

このため上端の擁壁を改修するとともに、関係するご家族の皆様にご快諾いただき、墓石を移動して整地を行い、新たに擁壁を設置して2段構造とし、上段は正面階段の踊り場となります（左図参照）。

当山といたしましては、今後とも墓地の安全確保と美観維持に努めてまいります。檀信徒の皆様のご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

整地作業中の区画（6月8日撮影）

