


住宅改修の事例

写真提供：マツ六(株)

廊下

収納扉の前を遮断機式ブラケットを使って手すりを連続させました。

before



after



トイレ

立ち座りの動作の為、L字型手すりを設置しました。

before



after



浴室

浴槽出入用の手すりを設置しました。

before



after

